

# GP montage och underhållskit



Det här är GP Hans som används för att dra loss kärvande skarvar




Så här använder du GP Hans



För att undvika kärvande skarvar bör de med jämna mellanrum och vid behov sprejas med krypolja eller marinspray 6-66.



Det här är GP Pixen, använd den så du inte klämmer dina fingrar



GP Bosse används vid demontering för att enkelt plocka upp skarvpinnen. Placera GP Bosse som bild 1 visar, lyft upp som bild 2 (GP Bosse låser automatiskt). Lossa spärren som bild 3.

